





# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

## Urządzenie sprawnościowe EPX-US-136



### Dane techniczne:



Zgodność z normą: PN-EN 1176-1:2017-12

GRUPA EPX Paweł Matera  
39-205 Pustków 288  
NIP: 872-217-15-19  
Regon: 180498345  
www.epx.com.pl  
epx@epx.com.pl



# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

## Urządzenie sprawnościowe EPX-US-136



### Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Różne elementy ze stali nierdzewnej


Różne elementy ze stali ocynkowane proszkowo i malowane proszkowo

Elementy dekoracyjne z kolorowej płyty HDPE

Płyty kolorowe z HDPE antypoślizgowego

Wszystkie śruby tam gdzie wymagane zaślepione plastikowymi zabezpieczeniami

Urządzenie zakotwione do podłoża



**Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.**

Urządzenie pokazane na rysunku jest tylko komputerową wizualizacją, w rzeczywistości produkt będzie wyglądać podobnie. Kolorystyka urządzenia może różnić się od tej przedstawionej na wizualizacji. Istnieje możliwość dostosowania materiałów konstrukcyjnych do potrzeb zamawiającego. Tolerancja wymiarowa +/- 5 cm.

GRUPA EPX Paweł Matera

39-205 Pustków 288

NIP: 872-217-15-19

Regon: 180498345

[www.epx.com.pl](http://www.epx.com.pl)

[epx@epx.com.pl](mailto:epx@epx.com.pl)

